

INFORMACJA PRASOWA

Hella Polska Sp. z o.o. radzi.

Wymieniaj regularnie filtr-osuszacz w systemie klimatyzacji.

Serwisowanie i wymiana części eksploatacyjnych oznacza zadowolonych klientów i większe przychody dla warsztatu.

Warszawa, kwiecień 2010.

Eksperti w dziedzinie zarządzania termicznego (Behr Hella Service) radzą: co dwa lata należy wymieniać filtr-osuszacz w systemie klimatyzacji. Filtry takie są wyposażone w filtrujący wkład, który wyłapuje z systemu klimatyzacji zanieczyszczenia i usuwa wilgoć. Elementy filtra mają ograniczoną zdolność wchłaniania i muszą być regularnie wymieniane. Awaria filtra-osuszcza może drastycznie ograniczyć funkcjonalność chłodzącą systemu, a nawet spowodować awarię całego układu. Dlatego podczas przeglądu układu klimatyzacji, podczas wymiany chłodziwa, należy co dwa lata wymienić filtr.

Regularne serwisowanie przez specjalistę to dla niego potencjalny wzrost obrotów warsztatu i zadowolenie klientów a dla kierowców wzrost bezpieczeństwa i komfortu jazdy.